



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Laneko Arriskuak Prebenitzeko Saila
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales

En julio de 2013 se realizan unos trabajos que consisten en desatascar una línea de sosa cáustica.

Los trabajadores buscando el punto del atasco, fueron probando desde la parte baja de la tubería hasta la sección más elevada. Para ello tuvieron que aflojar los "fittings" de pvc. Al encontrar el atasco y solucionarlo, el trabajador se dispuso a dejar la línea en condiciones para su uso, por lo que procedió a apretar los fittings. Mientras lo hacía el trabajador apoyó sus brazos en una tubería inferior, que tenía restos de sosa cáustica, por lo que se quemó los antebrazos (en la zona del borde del guante de protección química).

El trabajador se dio cuenta al acabar el trabajo, se aplicó diphoterine (envase monodosis, modelo LIS), y acudió al departamento de prevención. Al ver que había transcurrido bastante tiempo, desde que sufrió la quemadura hasta que se aplicó el Diphoterine, se le indicó que utilizase un envase completo del Diphoterine en spray (miniDAP). Al poco tiempo de hacerlo, le desaparecieron los síntomas de la quemadura.